
BWSpec 3.24u_4_Japan - transmission.txt
File Acquire View Tools Setup Help
0%
Enable Cursor
Spectrum View
External Trigger
Main Chart
Color
transmission.txt HAD, % T/R, P0
反射板(基準物質)を 100%(参照値)として記録し、サンプルの反射光を測定。
サンプルの反射(透過)率をパーセントで表示。
計算:サンプルの反射光 ÷反射板の反射光 x 100
T/R %
Wavelength (nm)
波長
Graph
Calibration
Graph Control
表示オプション
Display Options
View
Raw Data
Dark
Reference
Dark Subtracted
% T/R
Absorbance
Absolute Irradiance
透過/反射率(%)を選択
Load
Save
Data
Excel
Info
Scales
IntTime
AVG
OFFLINE
Linear Response Correction:OFF
Dark: ON
Ref.: ON
Dark Compensate:OFF
P Mode:0
Pixel=630 WL=387.79(nm) WN=25787(cm-1) TR %=74.55
(有)たきぶん